

0,G90,0,0,2,0,0,0
1,M08,0,0,2,0,0,0
2,M03,0,0,2,0,0,0
3,G00,1.258,5.144,2,0,0,0
4,G01,1.258,5.144,1,0,0,0
5,G01,1.258,5.144,-1,0,0,0
6,G03,16.001,2.001,-1,0,8.742,4.856
7,G00,16.001,2.001,1,0,0,0
8,G01,13,8,1,0,0,0
9,G01,13,8,-1,0,0,0
10,G03,13,8,-1,0,-6,0
11,G00,13,8,1,0,0,0
12,G01,20,10.065,1,0,0,0
13,G01,20,10.065,-1,0,0,0
14,G03,18.689,14.95,-1,0,-10,-0.065
15,G00,18.689,14.95,1,0,0,0
16,G01,17,16,1,0,0,0
17,G01,17,16,-1,0,0,0
18,G03,17,16,-1,0,0,4
19,G00,17,16,1,0,0,0
20,G01,11.889,19.82,1,0,0,0
21,G01,11.889,19.82,-1,0,0,0
22,G03,1.252,14.845,-1,0,-1.889,-9.82
23,G00,1.252,14.845,2,0,0,0
24,M09,1.252,14.845,2,0,0,0
25,M05,1.252,14.845,2,0,0,0
26,G01,0,0,2,0,0,0
27,M30,0,0,2,0,0,0